


## VARIANTY LISOVACÍCH NÁSTROJŮ

**1**
**EPO 5019**  
(EPO 5010)


+  
nízkotavitelný kov


- \* velice tvrdý a otěruvzdorný povrch
- \* možná recyklace výplně (jádra)
- \* vysoká pevnost v tlaku
- \* prakticky nezlamitelné



- \* vyšší časová náročnost
- \* pracnost (voskové pláty)
- \* nevhodné pro větší díly

**2**
**LAB 1000**  
(LAB 920, LAB 850)

+  
LAB 1000



- \* velice tvrdý a otěruvzdorný povrch
- \* malá časová náročnost (pouze CNC)
- \* vysoká pevnost v tlaku
- \* podmínečně možno recyklovat
- \* minimální lidská práce
- \* snadné opravy a změny



- \* vysoká tvrdost zapříčňuje malou elasticitu
- \* chyba v technologii vede k prasknutí

**3**
**UR 3490**

+  
UR 3490

**F 50**  
(s plnivem)


- \* velice houževnatý a otěruvzdorný povrch
- \* vysoká pevnost v tlaku




- \* elasticita UR 3490 nemusí být vždy vhodná

**4**
**F 50**  
(čistá)

+  
F 50

(s plnivem)




- \* velice houževnatý povrch
- \* slušná pevnost v tlaku
- \* možná vložka do F50



- \* vyšší časová náročnost (prodleva)
- \* pracnost (voskové pláty)

**5**
**EPO 5019**  
(EPO 5010)

+  
EPO 5019

**F 50**  
(s plnivem)


- \* velice tvrdý a otěruvzdorný povrch
- \* vysoká pevnost v tlaku
- \* všeobecně kvalitnější než varianta 3/




- \* vyšší časová náročnost (prodleva)
- \* pracnost (voskové pláty)

**6**
**F 50**  
(s plnivem)

+  
F 50

(s plnivem)



- \* tvrdě houževnatý povrch
- \* možná vložka do F50
- \* rychlosť
- \* malá pracovní náročnost



- \* méně otěruvzdorný povrch
- \* možné smrštění
- \* nevhodné pro silné plechy